



# **Laudo de Vistoria Cautelar Veicular**

**Contratante: Rosana Noal de Quadros Reis**

**Número da vistoria: CM-2025-0175**

**Data da vistoria: 29/12/2025**

**Local: Porto alegre**

**Finalidade: Apresentação à seguradora**

**Veículo: Ford/KA SE 1.0 SD B**

**Placa: IYG5A56**

**Chassi (parcial): 9BFZH54L8J8099807**

**Quilometragem: 194512**



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## 1. Identificação do Veículo

**Placa: IYG5A56**

**Marca / Modelo / Versão: Ford/KA SE 1.0 SD B**

**Ano fabricação: 2017 Ano modelo: 2018**

**Cor predominante: Preta**

**Combustível:**

**Renavam: Alcool/Gasolina**

**Chassi (VIN): 9BFZH54L8J8099807**

**Numeração do motor: XNKAJ8099807**

**Quilometragem no painel: 194512**



**Foto Placa**



**Foto Hodômetro**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **2. Documentação**

**CRLV apresentado: (X) Sim ( ) Não**

**Conferência CRLV x veículo: ( X ) Conforme ( ) Divergente**

**Placa conforme padrão vigente: (X) Sim ( ) Não**

**Observações:**

**Placas padrão Mercosul com QRcod válido**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

**<https://cautelarmovel.com.br/verificar>**



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

### **3. Identificação Veicular – Chassi (VIN)**

**Verificações realizadas:**

**Localização conforme padrão do fabricante**

**Tipo de gravação compatível**

**Fonte, alinhamento e espaçamento regulares**

**Profundidade uniforme**

**Ausência de lixamento, solda, repunção ou enxerto**

**Conclusão do item: Não há indícios de manipulação**



**Foto NIV**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **4. Identificação Veicular – Motor**

**(Numeração localizada  
Gravação compatível com padrão do fabricante  
Fonte e profundidade regulares  
Ausência de abrasão, solda ou remarcação**

**Conclusão do item: Não há indícios de manipulação**



**Foto N° Motor**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **5. Identificação Veicular – Etiquetas e Plaqueta**

- (x) Etiqueta do cofre do motor**
- (x) Etiqueta da porta**
- (x) Plaqueta ano de fabricação**

**Conclusão do item: Fixação e padrão originais**



Foto ETA



Foto ETA



Foto Plaqueta

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **6. Identificação Veicular – VIS Vidros**

**Gravação da placa presente  
Padrão e alinhamento compatíveis**

**Observação: Não há indícios de manipulação.**



**Foto VIS Vidros**



**Foto VIS Vidros**



**Foto VIS Vidros**



**Foto VIS Vidros**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## 7. Carroceria Estrutural

**Colunas A, B e C sem soldas**

**Painel corta-fogo íntegro**

**Assoalho sem reparos estruturais**

**Porta-malas / estepe íntegros**

**Conclusão do item: Sem danos aparentes na estrutura**



**Foto Coluna A Esq**



**Foto Coluna A Dir**



**Foto Coluna B Esq**



**Foto Coluna B Dir**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## 8. Carroceria Externa

**Alinhamento geral satisfatório  
Vãos regulares entre peças  
Diferença de tonalidade identificada**

**Observações: Pintura com desgaste natural, sem indícios de repintura de peças.**



Foto Esq



Fot Dir



Foto Dianteira



Foto Traseira

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## 9. Interior

**Bancos compatíveis com a quilometragem**

**Cintos de segurança íntegros**

**Acabamentos preservados**

**Indicadores de airbag normais**

**Observações: Desgastes naturais compatíveis com ano e quilometragem.**

---




Foto Interior



Foto Interior

**Documento emitido por Cautelar Móvel**  
**Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **10. Conjunto Mecânico - Avaliação Visual**

**Ausência de vazamentos aparentes**

**Fixações do motor íntegras**

**Mangueiras e correias em bom estado**

**Suspensão sem danos visíveis**

**Observações: Análise apenas visual com motor em funcionamento.**



**Foto Motor**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

<https://cautelarmovel.com.br/verificar>



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **11. Enchente / Alagamento**

**NÃO FORAM IDENTIFICADOS**

**Odor de mofo ou umidade persistente**

**Oxidação em trilhos de bancos**

**Oxidação em parafusos internos**

**Lama ou resíduos sob carpetes**

**Chicotes elétricos com sinais de umidade**

**(Ferrugem em porta-malas ou sob painel)**

**Indícios de enchente: ( ) SIM ( x ) NÃO**



**Cautelar Móvel – A vistoria vai até você**

## **12. Observações e Conclusão Técnica**

**OBSERVAÇÕES:** Com base na vistoria cautelar realizada, não foram identificados indícios aparentes de adulteração, irregularidade ou inconformidade nos itens verificados, dentro dos limites técnicos da inspeção visual e documental efetuada. O veículo apresenta condições compatíveis com os padrões observados para sua identificação e conservação, sendo considerado apto, sob o aspecto cautelar, na data da vistoria.

**CONCLUSÃO:**

**Veículo sem indícios de irregularidade**

## **13. Responsável pela Vistoria**

**Nome do vistoriador: Daniel Viana**

**Data: 29/12/2025**

**Assinatura:**

**Verificação de autenticidade:**

**Esta vistoria cautelar possui verificação digital válida por até 30 (trinta) dias.**

**A autenticidade deve ser confirmada pelo QR Code impresso ou em:**

**<https://cautelarmovel.com.br/verificar>**

**Documento emitido por Cautelar Móvel  
Verificação digital válida por até 30 dias**

**<https://cautelarmovel.com.br/verificar>**

